KUMEN

Buzo bicolor Nomax AC Antiácido

DESCRIPCIÓN

El Buzo Bicolor Nomax AC de Kumen ha sido diseñado para ofrecer la máxima protección y visibilidad en terreno. Su confección incluye un tratamiento antiácido de alto estándar, que proporciona una efectiva barrera frente a distintos agentes corrosivos, entre ellos el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico, comúnmente utilizados en la minería.

Además, el Buzo Nomax AC cumple con las normativas internacionales de alta visibilidad con material reflectante tanto en torso como extremidades, lo que lo convierte en una prenda esencial para trabajos expuestos a riesgos viales.

CARACTERÍSTICAS

CINTURA ELASTICADA

VELCRO PARA AJUSTE DE MANGAS

TAPETA CON CINTA CONTINUA

TECNOLOGÍAS

Protección y Estilo se unen con KUMEN

KUMEN

COMPLEMENTA TU OUTFIT

Para mayor protección antiácida complementar con casco (con cubrenuca tormenta), guantes (Krom chem TPR y lentes (Lido ultra), y la bota Rocket Power de Resistor.

CUBRENUCA
TORMENTA
KUMEN

LENTES
LIDO ULTRA
RESISTOR

GUANTE KRON
CHEM TPR
RESISTOR

BOTA MINERA
ROCKET POWER
RESISTOR

Protección y Estilo se unen con KUMEN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNE 40380/1985
Norma de la Asociacion española de normalización que especifica el método de ensayo para prendas destinadas a retardar la penetración de líquidos nocivos.

El Buzo bicolor Nomax AC de Kumen se clasifica en la categoría III, siendo esta la más alta y la cual nos asegura que entrega protección en caso de salpicaduras o chorro a baja presión de líquidos nocivos, en condiciones tales que su resistencia a la penetración es suficiente como para permitir quitarse la prenda empapada o tomar otras medidas que eviten serios perjuicios a la persona.

Los líquidos químicos ante los cuales se evaluó este modelo y sus principales usos son los siguientes.

Ácido sulfúrico

- Minería: Lixiviación del Cobre, níquel y uranio, además de refinamiento del cobre
- Fabricacion de fertilizantes
- Refinería del petróleo
- Derivados quimicos

Ácido Clorhídrico

- Minería: Tratamiento de minerales, flotación de minerales, lixiviación de de metales, entre otras actividades.
- Derivados quimicos
- Acidificacion de pozos petroleros

Ácido Nítrico

- Acidificacion de pozos petroleros, agente oxidante, metalurgia y flotación de minerales
- Fabricación de explosivos
- Fabricacion de fertilizantes
- Derivados quimicos

RESULTADOS OBTENIDOS:
A) TEJIDO COLOR NARANJO

ENSAYO	MUESTRA			FECHA	MÉTODO ENSAYO
Resistencia a la penetración de liquidos nocivos.	Absorción	Repelencia	Penetración	26/02/25	UNE 40380/1985
a) Ácido sulfúrico, 98%T° Ambiente					
Longitudunal	0,9%	99,4%	0,0%		Categoria III
Transversal	0,6%	99,4%	0,0%		
b) Ácido sulfúrico, 70%T° Ambiente					
Longitudunal	0,3%	99,8%	0,0%		
Transversal	0,4%	99,8%	0,0%		
c) Ácido Clorhídrico, 25%T° Ambiente					
Longitudunal	0,2%	99,4%	0,0%		
Transversal	0,2%	99,2%	0,0%		
d) Ácido Nitríco, 70%T° Ambiente					
Longitudunal	1,0%	98,4%	0,0%		
Transversal	0,9%	98,6%	0,0%		

RESULTADOS OBTENIDOS:
B) TEJIDO COLOR AZUL MARINO

ENSAYO	MUESTRA			FECHA	MÉTODO ENSAYO
Resistencia a la penetración de liquidos nocivos.	Absorción	Repelencia	Penetración	26/02/25	UNE 40380/1985
a) Ácido sulfúrico, 98%T° Ambiente					
Longitudunal	0,7%	99,4%	0,0%		Categoria III
Transversal	0,5%	99,6%	0,0%		
b) Ácido sulfúrico, 70%T° Ambiente					
Longitudunal	0,0%	99,4%	0,0%		
Transversal	0,0%	99,8%	0,0%		
c) Ácido Clorhídrico, 25%T° Ambiente					
Longitudunal	0,3%	99,3%	0,0%		
Transversal	0,2%	99,5%	0,0%		
d) Ácido Nitríco, 70%T° Ambiente					
Longitudunal	0,9%	99,0%	0,0%		
Transversal	0,8%	99,1%	0,0%		

COMPOSICIÓN

Canvas 100% Poliéster 250 gsm

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El lavado de este modelo puede disminuir su resistencia antiácida; por ello, se garantiza un rendimiento óptimo hasta 20 lavados.

INDUSTRIAS

MINERIA · INDUSTRIAL · AGRICULTURA · PETROQUÍMICA · ALIMENTICIA · METALURGIA

TABLA DE MEDIDAS

TALLA	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A: Contorno de pecho	80 - 95	90 - 105	95 - 110	110 - 125	126 - 135	136 - 145	146 - 155
C: Altura	155 - 168	165 -175	170 - 180	175 - 185	175 - 195	175 - 195	175 - 195

¿CÓMO MEDIRTE?

A) Contorno de pecho: Posiciona la huincha 1 centimetro debajo de la axila, bien firme y nivelada y rodea completamente tu pecho hasta volver al punto de partida.
B) Altura: Posiciona la huincha bien extendida desde la cabeza hasta los pies.



Protección y Estilo se unen con KUMEN