

## BUZO TERMICO OXFORD FRANELA

TERCERA CAPA

### CARACTERISTICAS

- IMPERMEABILIDAD: 3000 mm / RESPIRABILIDAD: 1000 g/m<sup>2</sup>
- Este modelo cuenta con 3 capas diferentes de materiales que ayudan a mantener la temperatura corporal.
- Cintura elasticada en espalda.
- Modelo posee cinta reflectante de 1 pulgada en pecho y espalda.
- Tobillo con cierre lateral para un mejor acceso.
- Puños interiores elasticados.
- Doble bolsillo frontal en pecho.
- Ventilación en cadera.
- Gorro fijo a cuello.

### TECNOLOGIAS



TERMICA



IMPERMEABLE



COSTURAS  
REFORZADAS

### INDUSTRIAS



LOGISTICA



CONSTRUCCIÓN



MINERIA



INDUSTRIAL



PESCA



AGRICULTURA



FORESTAL



INDUSTRIA  
ALIMENTICIA

**COMPOSICIÓN:** Oxford 210T-100% Poliéster  
**REVESTIMIENTO:** Napa-100% Poliéster-200 gsm  
**FORRO:** Franela-100% Poliéster  
**COLORES DISPONIBLES:** Azul  
**TALLAS DISPONIBLES:** S - 2XL

\* Debe complementarse con primera y segunda capa adecuados.



## TABLA DE MEDIDAS

MEDIDAS	S	M	L	XL	XXL
A: Contorno de pecho	112 - 116	116 - 120	120 - 124	124 - 128	128 - 132
B: Largo de brazo	63	64	65	66	67
C: Largo total	161	162	163	164	165
D: Contorno de cadera	106 - 110	110 - 114	114 - 118	118 - 122	122 - 126

### ¿Cómo debes medirte?

A) Contorno de pecho: Posiciona la huincha 1 centímetro debajo de la axila, bien firme y nivelada hasta el otro extremo de la axila y obtendras la mitad del diametro total del contorno de pecho.

B) Largo de brazo: Posiciona la huincha en la costura donde termina el hombro avanzando por el codo hasta llegar a la muñeca.

C) Largo total: Posiciona la huincha en la costura del hombro y estira la huincha hasta el final de la pierna.

D) Contorno de cadera: Posiciona la huincha al extremo del borde izquierdo de la cadera como punto de partida, estire la cinta hasta llegar al otro extremo de la cadera y obtendra la mitad del diametro total del contorno de cadera.

