

SEALTOP PU/PVC ANTIÁCIDO TERCERA CAPA



CARACTERÍSTICAS

El Sealtop de dos piezas Siberia de PVC/PU antiácido, es impermeable y está diseñado para brindar protección en condiciones desafiantes. Sus principales características incluyen:

- Impermeabilidad:** La combinación de poliuretano (PU) y policloruro de vinilo (PVC) crea una barrera efectiva contra la humedad y líquidos, manteniendo al usuario seco en entornos húmedos o lluviosos.
- Durabilidad:** Estos trajes son resistentes al desgaste y la abrasión, ideales para entornos de trabajo exigentes donde se necesita protección contra raspaduras y golpes.
- Resistencia química:** Tanto el PU como el PVC son conocidos por su resistencia a una amplia gama de productos químicos, lo que los hace adecuados para entornos donde se manipulan sustancias corrosivas o peligrosas.
- Flexibilidad y comodidad:** A pesar de su resistencia, los trajes de PU/PVC son flexibles, permitiendo un rango completo de movimiento y aumentando la comodidad del usuario durante períodos prolongados de uso.



TECNOLOGÍAS



IMPERMEABLE



ANTIÁCIDO



TEJIDO DE
MEMBRANA



COSTURAS
TERMOSELLADAS

INDUSTRIAS



LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN



MINERÍA



INDUSTRIAL



PESCA



AGRICULTURA



FORESTAL

COSTURA
TERMOSELLADA





CERTIFICACIONES



COMPOSICION

100% PU / PVC con malla nylon

COLORES DISPONIBLES




TALLA	CÓDIGO/VERDE	CÓDIGO/AZUL	CÓDIGO/NARANJO	CÓDIGO/AMARILLO
S	NAM068	NAM074	NAM451	NAM500
M	NAM069	NAM075	NAM452	NAM501
L	NAM070	NAM076	NAM453	NAM502
XL	NAM071	NAM077	NAM454	NAM503
2XL	NAM072	NAM078	NAM455	NAM504

TABLA DE MEDIDAS

CHAQUETA	S	M	L	XL	XXL
A: Contorno de pecho	124 - 128	128 - 132	132 - 136	136 - 140	140 - 144
B: Largo de brazo	78	80	82	84	86
C: Largo total	74,5	76	77,5	79	80,5

PANTALON	S	M	L	XL	XXL
D: Contorno de cintura	64 - 108	68 - 112	72 - 116	76 - 120	80 - 124
E: Largo entrepierna	74	76	78	80	82



¿Cómo debes medirme?

A) Contorno de pecho: Posiciona la huincha 1 centímetro debajo de la axila y rodea tu contorno hasta llegar al mismo punto.

B) Largo de brazo: Posiciona la huincha en la costura donde comienza el cuello hasta avanzando por el codo hasta llegar a la muñeca.

C) Largo total: Posiciona la huincha al centro de la espalda y estira la huincha hasta el final de la costura.

D) Contorno de cintura: Posiciona la huincha al extremo del borde izquierdo de la cintura como punto de partida, estire la cinta rodeando la cintura hasta el otro extremo y obtendrá el contorno de cintura.

E) Largo entrepierna: Posiciona la huincha en la unión del delantero con la espalda en la entrepierna. Estira la huincha de medir hasta el final de la basta, obteniendo así el largo del pantalón.

