

## TRAJE PU/PVC ANTIÁCIDO CON CINTA REFLECTANTE TERCERA CAPA

### CARACTERÍSTICAS

El traje de dos piezas Siberia de PVC/PU antiácido, con cinta reflectante, es impermeable y está diseñado para brindar protección en condiciones desafiantes. La cinta reflectante de 1 pulgada garantiza alta visibilidad en condiciones de poca luz, asegurando seguridad y durabilidad. Sus costuras termoselladas y solapa reforzada con velcro lo hacen indispensable en entornos expuestos a agentes químicos o lluvia.

Sus principales características incluyen:

- Impermeabilidad:** La combinación de poliuretano (PU) y policloruro de vinilo (PVC) crea una barrera efectiva contra la humedad y líquidos, manteniendo al usuario seco en entornos húmedos o lluviosos.
- Durabilidad:** Estos trajes son resistentes al desgaste y la abrasión, ideales para entornos de trabajo exigentes donde se necesita protección contra raspaduras y golpes.
- Resistencia química:** Tanto el PU como el PVC son conocidos por su resistencia a una amplia gama de productos químicos, lo que los hace adecuados para entornos donde se manipulan sustancias corrosivas o peligrosas.
- Flexibilidad y comodidad:** A pesar de su resistencia, los trajes de PU/PVC son flexibles, permitiendo un rango completo de movimiento y aumentando la comodidad del usuario durante períodos prolongados de uso.



### TECNOLOGÍAS



IMPERMEABLE



ANTIÁCIDO



TEJIDO DE  
MEMBRANA



COSTURAS  
TERMOSELLADAS

### INDUSTRIAS



LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN



MINERIA



INDUSTRIAL



PESCA



AGRICULTURA



FORESTAL

COSTURA  
TERMOSELLADA



## CERTIFICACIONES



## COMPOSICION

100% PU / PVC con malla nylon

## COLORES DISPONIBLES



TALLA	CÓDIGO/VERDE	CÓDIGO/NARANJO	CÓDIGO/AMARILLO HV
S	NAH101	NAH111	NAH620
M	NAH102	NAH112	NAH621
L	NAH103	NAH113	NAH622
XL	NAH104	NAH114	NAH623
2XL	NAH105	NAH115	NAH624
3XL	NAH106	NAH116	NAH625

CHAQUETA	S	M	L	XL	XXL
<b>A: Contorno de pecho</b>	124 - 128	128 - 132	132 - 136	136 - 140	140 - 144
<b>B: Largo de brazo</b>	78	80	82	84	86
<b>C: Largo total</b>	74,5	76	77,5	79	80,5

PANTALON	S	M	L	XL	XXL
<b>D: Contorno de cintura</b>	64 - 108	68 - 112	72 - 116	76 - 120	80 - 124
<b>E: Largo entrepierna</b>	74	76	78	80	82

¿Cómo debes medirte?

- A) Contorno de pecho: Posiciona la huincha 1 centímetro debajo de la axila y rodea tu contorno hasta llegar al mismo punto.
- B) Largo de brazo: Posiciona la huincha en la costura donde comienza el cuello hasta avanzando por el codo hasta llegar a la muñeca.
- C) Largo total: Posiciona la huincha al centro de la espalda y estira la huincha hasta el final de la costura.
- D) Contorno de cintura: Posiciona la huincha al extremo del borde izquierdo de la cintura como punto de partida, estire la cinta rodeando la cintura hasta el otro extremo y obtendrá el contorno de cintura.
- E) Largo entrepierna: Posiciona la huincha en la unión del delantero con la espalda en la entrepierna. Estira la huincha de medir hasta el final de la basta, obteniendo así el largo del pantalón.

